

Post: Contact:
Air Navigation Department
119 Nguyen Son Str.,
Bo De Ward.,
Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 24 38274191
Fax: +84 24 38274194
E-mail: and@caa.gov.vn
Web: http://caa.gov.vn

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM



AIP SUP
31/25
Có hiệu lực từ
Effective from
24 OCT 2025
Được xuất bản vào
Published on
24 OCT 2025

TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐA
ĐIỂM MLAT TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
PHÚ QUỐC (VVPQ)

1 GIỚI THIỆU

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về việc tạm dừng hoạt động hệ thống giám sát đa điểm MLAT tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (VVPQ).

2 CHI TIẾT

2.1 Tạm dừng hoạt động hệ thống giám sát đa điểm MLAT.

(Tham chiếu AIP Việt Nam, mục VVPQ AD 2.23, trang AD 2-VVPQ-1-23).

Ghi chú: NOTAM A3699/25 đã được phát hành để thông báo về nội dung này.

2.2 Thời gian áp dụng: Dự kiến đến 1200 (UTC) ngày 31/05/2026.

3 HỦY BỎ

Tập bổ sung AIP này sẽ huỷ bỏ NOTAM A3699/25.

Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tập bổ sung AIP này sẽ được thông báo bằng NOTAM.

- HẾT -

TEMPORARY SUSPENSION OF MULTILATERATION
SYSTEM AT PHU QUOC INTERNATIONAL AIRPORT
(VVPQ)

1 INTRODUCTION

This AIP Supplement aims at notifying temporary suspension of Multilateration system at Phu Quoc International airport (VVPQ).

2 DETAIL

2.1 Temporary suspension of Multilateration system.

(Refer to Viet Nam AIP, Item VVPQ AD 2.23, page AD 2-VVPQ-1-23).

Note: NOTAM A3699/25 has been published to notify this content.

2.2 Period of application: Until 1200 UTC on 31 MAY 2026 EST.

3 CANCELLATION

This AIP Supplement shall supersede NOTAM A3699/25.

Any change relating to this AIP Supplement shall be notified by NOTAM.

- END -