

Post: Contact:
Air Navigation Department
119 Nguyen Son Str.,
Bo De Ward,
Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 24 38274191
Fax: +84 24 38274194
E-mail: and@caa.gov.vn
Web: http://caa.gov.vn

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM



AIP SUP
26/26
Có hiệu lực từ
Effective from
17 APR 2026
Được xuất bản vào
Published on
17 APR 2026

TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG RA ĐA THỜI TIẾT TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG (VVDN)

TEMPORARY SUSPENSION OF DOPPLER WEATHER RADAR SYSTEM AT DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT (VVDN)

1 GIỚI THIỆU

Tập bổ sung AIP này thông báo về việc tạm dừng hoạt động hệ thống ra đa thời tiết Doppler (METEOR 60DX10-S) để sửa chữa tại Cảng HKQT Đà Nẵng (VVDN).

2 CHI TIẾT

- 2.1 Hệ thống ra đa thời tiết Doppler (METEOR 60DX10-S) ngừng hoạt động
- 2.2 Hệ thống cảnh báo đo đứt gió tầng thấp (LLWAS) vẫn duy trì hoạt động bình thường

Ghi chú: NOTAM A0897/26 đã được phát hành để thông báo về nội dung này.

- 2.3 Thời gian áp dụng: Đến 2359 ngày 30/06/2026

3 HỦY BỎ

Tập bổ sung AIP này huỷ bỏ NOTAM A0897/26.

Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tập bổ sung AIP này sẽ được thông báo bằng NOTAM.

- HẾT -

1 INTRODUCTION

This AIP Supplement issues notification of the Doppler weather radar system (METEOR 60DX10-S) at Da Nang International Airport (VVDN) is temporarily suspended for repair.

2 DETAILS

- 2.1 Doppler weather radar system (METEOR 60DX10-S) is unserviceable
- 2.2 Low-level wind shear alert system (LLWAS) remains in normal operation

Note: NOTAM A0897/26 has been published to notify this content.

- 2.3 Period of application: To 2359 on 30 JUN 2026

3 CANCELLATION

This AIP Supplement shall supersede A0897/26.

Any change relating to this AIP Supplement shall be notified by NOTAM.

- END -